

焼肉店様施工事例

ロースターテーブル 27台
外部ファン 6台


Y-TEC

1

工種 1 日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月22日




2

工種 1 日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月22日




3

工種 1 日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月22日





工事名	
工種	1日目
測点	接続チューブ洗浄前
撮影日	2018年8月22日
施工者名	Y-TEC

工種 1日目

測点 接続チューブ洗浄前

撮影日 2018年08月22日



工事名	
工種	1日目
測点	バタフライダンパー、ヒューズ清掃前
撮影日	2018年8月22日
施工者名	Y-TEC

工種 1日目

測点 バタフライダンパー、ヒューズ清掃前

撮影日 2018年08月22日

良く清掃出来ています



工事名	
工種	1日目
測点	3Dフィルター状況
撮影日	2018年8月22日
施工者名	Y-TEC

工種 1日目

測点 3Dフィルター状況

撮影日 2018年08月22日


良く清掃出来ています

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄前

撮影日 2018年08月22日

羽根車



工事名	
工種	1 日目
測点	外部ファン洗浄前
撮影日	2018年08月22日
羽根車	
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄後

撮影日 2018年08月22日

羽根車



工事名	
工種	1 日目
測点	外部ファン洗浄後
撮影日	2018年08月22日
羽根車	
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄前

撮影日 2018年08月22日

ファン内部




工事名	
工種	1 日目
測点	外部ファン洗浄前
撮影日	2018年08月22日
ファン内部	
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄前

撮影日 2018年08月22日

ファン内部



工種 1 日目

測点 薬品洗浄中

撮影日 2018年08月22日



工種 1 日目

測点 薬品洗浄中

撮影日 2018年08月22日

ファン内部



工種 1 日目
 測点 床下ダクト洗浄中
 撮影日 2018年08月23日
 ファン内部



工事名	
工種	1 日目
測点	床下ダクト洗浄中
撮影日	2018年08月23日
ファン内部	
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目
 測点 ダクト清掃後
 撮影日 2018年08月23日



工事名	
工種	1 日目
測点	ダクト清掃後
撮影日	2018年08月23日
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目
 測点 接続チューブ清掃後
 撮影日 2018年08月23日



工事名	
工種	1 日目
測点	接続チューブ清掃後
撮影日	2018年08月23日
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 ダクト取付状況

撮影日 2018年08月23日




工事名	
工種	1 日目
測点	ダクト取付状況
撮影日	2018年08月23日
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄後

撮影日 2018年08月23日

ファン内部



工事名	
工種	1 日目
測点	外部ファン洗浄後
撮影日	2018年08月23日
ファン内部	
施工者名	Y-TEC

工種 1 日目

測点 外部ファン洗浄後

撮影日 2018年08月23日

ファン内部



工事名	
工種	1 日目
測点	外部ファン洗浄後
撮影日	2018年08月23日
ファン内部	
施工者名	Y-TEC

工種 1日目終了

測点

撮影日 2018年08月23日

1日目終了

AM6:00



工事名	
工種	1日目終了
測点	
撮影日	2018年8月23日
1日目終了	AM6:00
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 作業前準備

撮影日 2018年08月23日

床養生



工事名	
工種	2日目
測点	作業前準備
撮影日	2018年8月23日
床養生	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 3Dフィルター状況

撮影日 2018年08月23日

良く清掃出来ています。



工事名	
工種	2日目
測点	3Dフィルター状況
撮影日	2018年8月23日
良く清掃出来ています。	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 接続チューブ洗浄前

撮影日 2018年08月23日

良く清掃出来ています。



工種 2日目

測点 ダクト内部清掃前


撮影日 2018年08月23日



工種 2日目

測点 防火ダンパー清掃前

撮影日 2018年08月23日




工種 2日目

測点 ダンパーヒューズ状況

撮影日 2018年08月23日

良く清掃出来ています。



工事名	
工種	2日目
測点	ダンパーヒューズ状況
撮影日	2018年08月23日
良く清掃出来ています。	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 ロースター内部状況

撮影日 2018年08月23日

良く清掃出来ています。



工事名	
工種	2日目
測点	ロースター内部状況
撮影日	2018年08月23日
良く清掃出来ています。	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 床下ダクト洗浄中

撮影日 2018年08月24日



工事名	
工種	2日目
測点	床下ダクト洗浄中
撮影日	2018年08月24日
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 薬品洗浄中

撮影日 2018年08月24日



工種 2日目

測点 薬品洗浄中

撮影日 2018年08月24日




工種 2日目

測点 床下ダクト洗浄中

撮影日 2018年08月24日

スポンジが落ちています。



工種 2日目

測点 床下ダクト洗浄中

撮影日 2018年08月24日

スポンジが落ちています。



工事名	
工種	2日目
測点	床下ダクト洗浄中
撮影日	2018年08月24日
スポンジが落ちて います。	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目

測点 洗浄終了

撮影日 2018年08月24日



工事名	
工種	2日目
測点	洗浄終了
撮影日	2018年08月24日
施工者名	Y-TEC


工種 風速測定

測点 洗浄終了

撮影日 2018年08月24日

適正風速

3.5~4.5m/s



工事名	
工種	風速測定
測点	洗浄終了
撮影日	2018年08月24日
適正風速 3.5~4.5m/s	
施工者名	Y-TEC

工種 2日目終了

測点 洗浄終了

撮影日 2018年08月24日

2日目終了

AM6:00



工事名	
工種	2日目終了
測点	洗浄終了
撮影日	2018年08月24日
2日目終了	
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月24日

ホール部の汚れは激しいです。




工事名	
工種	3日目
測点	ダクト内部清掃前
撮影日	2018年08月24日
ホール部の汚れは激しいです。	
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月24日

ホール部の汚れは激しいです。



工事名	
工種	3日目
測点	ダクト内部清掃前
撮影日	2018年08月24日
ホール部の汚れは激しいです。	
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 ダクト内部清掃前

撮影日 2018年08月24日

防火ダンパーの清掃は行き届いていません。




工事名	
工種	3日目
測点	ダクト内部清掃前
撮影日	2018年8月24日
	防火ダンパーの清掃は行き届いていません。
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 床下ダクト清掃前

撮影日 2018年08月24日

異物が引っかかっています。




工事名	
工種	3日目
測点	床下ダクト清掃前
撮影日	2018年8月24日
	異物が引っかかっています。
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 床下ダクト洗浄中

撮影日 2018年08月24日



工事名	
工種	3日目
測点	床下ダクト洗浄中
撮影日	2018年8月24日
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 薬品洗浄中

撮影日 2018年08月24日



工事名	
工種	3日目
測点	薬品洗浄中
撮影日	2018年8月24日
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 床下ダクト清掃後

撮影日 2018年08月25日



工事名	
工種	3日目
測点	床下ダクト清掃後
撮影日	2018年8月25日
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 接続チューブ清掃後

撮影日 2018年08月25日



工事名	
工種	3日目
測点	接続チューブ清掃後
撮影日	2018年8月25日
施工者名	Y-TEC

工種 3日目

測点 バタフライダンパー洗浄後


撮影日 2018年08月25日



工種 3日目

測点 ダクト内部清掃後

撮影日 2018年08月25日



工種 3日目

測点 洗浄後設置状況

撮影日 2018年08月25日



工種 3日目

測点 風速測定

撮影日 2018年08月25日

適正風速

3.5~4.5m/s



工事名	
工種	3日目
測点	風速測定
撮影日	2018年08月25日
適正風速	3.5~4.5m/s
施工者名	Y-TEC

工種 全行程終了

測点 風速測定

撮影日 2018年08月25日

全行程終了

AM4:00



工事名	
工種	全行程終了
測点	風速測定
撮影日	2018年08月25日
全行程終了	AM4:00
施工者名	Y-TEC